


FIG. 1  
PRIOR ART



661030" 24152260



APPROVED	G. H. ...	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

FIG. 3  
PRIOR ART






FIG. 4



F I G. 5A



F I G. 5B






FIG. 6



644930 4432600


FIG. 7



641099 213262

FIG. 8

SPECIAL-PURPOSE




661090 213600






FIG. 10A



ABNORMAL CONDITION IN SPACE DIVISION SWITCH


FIG. 10B



ABNORMAL CONDITION IN CENTRAL CONTROL UNIT


6030" 41300

FIG. 11A




ABNORMAL CONDITION IN CONTROL BUS 550

FIG. 11B




ABNORMAL CONDITION IN TDM LINES 300, 301, ..., 31n

FIG. 12



# FIG. 13A



# FIG. 13B





FIG. 14



661090" 21252200